



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR LÍDIO MENDES - MELADO
INDICAÇÃO

Ilmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores

Carlos Enrique Civeira

Senhor Presidente:

O Vereador abaixo firmado no uso de suas atribuições regimentais, solicita que depois de ouvido o plenário e deste merecendo a devida aprovação, seja oficiado a RGESul, encaminhando a:

Solicitação:

Solicito extensão de rede de luz na Rua Moacir Da Rosa Martins nº 08,
Bairro: Divisa. CEP: 97573-420.

Justificativa:

Esta indicação se faz necessário de forma urgente, para que seja feita a extensão de rede até o referido endereço, uma vez que reside nest endereço um menor de idade com doença cujo o CID:F10, o qual precisa urgentemente de energia elétrica para continuar o tratamento e atendimento médico.

Em enexo documento comprobatórios .

Santana do Livramento, 12 de maio de 2021.

Lídio de Azevedo Mendes (Melado)

Vereador do PTB.

zado (a) cliente,

a solicitação foi recusada, pois seu padrão de entrada de energia elétrica está em desacordo com as normas técnicas em vigor, colocando em risco a sua segurança e a de terceiros. Para que sua solicitação seja atendida providencie a regularização dos seus relacionamentos abaixo, podendo ser realizada por qualquer profissional de sua livre escolha.

Informações sobre padrões de entrada consulte no site <https://www.rgesul.com.br/sobre-rge/Paginas/canais-acionamento.aspx>.

Para regularização, procure um de nossos canais de atendimento, solicitando o retorno da nossa equipe ao local para nova inspeção e a ligação definitiva. **Atendimento RGE Sul 0800 707 72 72.**

DESCRIÇÃO DA(S) IRREGULARIDADE(S)

Caixa

- () 101 - Falta vidro na viseira da caixa
- () 102 - Caixa de medição instalada invertida
- () 103 - Parafuso saliente na madeira da caixa
- () 104 - Caixa não homologada
- () 105 - Madeira podre do fundo da caixa
- () 106 - Caixa inadequada voltada para rua
- () 107 - Falta proteção geral
- () 108 - Proteção super dimensionada
- () 109 - A altura da caixa inadequada
- () 110 - Falta bucha ou niple de passagem
- () 111 - Falta proteção da tampa
- () 112 - Falta identificação das caixas - numeração
- () 113 - Falta pingadeira para proteção contra umidade

Aterramento

- () 201 - Falta aterramento na caixa de medição
- () 202 - Falta afixar o fio terra à caixa
- () 203 - Bitola do fio terra inadequada
- () 204 - Regularizar as conexões do aterramento
- () 205 - Caixa e neutro não estão aterrados
- () 206 - Aterramento sem condições de inspeção
- () 207 - Fio terra não padronizado
- () 208 - Fio terra sem eletroduto
- () 209 - Eletroduto não padronizado
- () 210 - Instalar fio terra na cor verde
- () 211 - Eletroduto deve sair dentro da caixa
- () 212 - Falta conector no aterramento
- () 213 - Fio terra que estar 50 cm em frente a caixa

Poste

- () 301 - Apresentar projeto c/ ART Civil
- () 302 - Ramal cruzando terreno de terceiro
- () 303 - Poste não homologado
- () 304 - Isolador roldana fixado incorretamente
- () 305 - Poste danificado / mau estado
- () 306 - Poste mal engastado
- () 307 - Falta isolador roldana e / ou suporte
- () 308 - Poste instalado além de 1m da divisa
- () 309 - Poste com dimensões inadequadas
- () 310 - Pontalete c/ altura inadequada
- () 311 - Poste colocado inadequadamente
- () 312 - Apresentar ART Civil p/ pontaletes
- () 313 - Poste c/ identificação encoberta
- () 314 - Poste c/ resistência mecânica inadequada
- () 315 - Poste c/ altura inadequada

Eletroduto

- () 401 - Emendas devem ser rosqueadas
- () 402 - Eletroduto incompatível com a categoria
- () 403 - Falta curva longa 90 graus na caixa
- () 404 - Afixar o eletroduto com junta ou flange
- () 405 - Colocar massa de calafetar
- () 406 - Eletroduto acima do isolador
- () 407 - Distância da curva de 180° inadequada
- () 408 - Fixação do eletroduto fora do padrão
- () 409 - Eletroduto fora do padrão
- () 410 - Acrescentar bandagem
- () 411 - Eletroduto com altura errada
- () 412 - Posição errada colocar na lateral

Condutores

- () 501 - Disposição errada da fiação
- () 502 - Neutro deve ser da cor azul claro
- () 503 - Emendas dentro do eletroduto
- () 504 - Condutor incompatível com a categoria
- () 505 - Condutor preso dentro do eletroduto
- () 506 - Estanhar as pontas dos cabos ou instalar ilhós
- () 507 - Melhorar o estanhamento das pontas
- () 508 - Neutro com interrupção na chave geral
- () 509 - Instalar cabos extra-flexíveis
- () 510 - Condutor curto dentro da caixa deixar 50 cm
- () 511 - Condutor fase não deve ser verde ou azul

Motivos Diversos

- () 601 - Falta numeração da residência
- () 602 - Ramal acima de 30 m - Registrar novo pedido
- () 603 - Isolador instalado na fachada sem ART Civil
- () 604 - Falta gancho olhal p/ amarração da escada
- () 605 - Há necessidade de afastador
- () 606 - Não possui ART de execução elétrica
- () 607 - Acesso obstruído até a caixa de medição
- () 608 - Nada pronto no local
- () 609 - Baixa renda refazer pedido de ligação
- () 610 - Falta separação física
- () 611 - Documentos CPF e RG não apresentados
- () 612 - Documentos CPF e RG não conferem

Poste Padrão

- () 701 - Afastado da divisa do terreno c/ a calçada
- () 702 - Não homologado - trocar

Outros Motivos

- () 801 - Falta de segurança no local
- () 802 - Necessário podar árvore
- () 803 - Outros
- () 804 - LOCAL FECHADO

Observações:

Data:

Hora: 14h Nota de Serviço: 363016655

Eletricista:

Local deixado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua General Câmara nº. 1668

RECEITUÁRIO MÉDICO

Nº 35683Z

Data: 5/3/19

Nome do Paciente: _____

Atento que desde a
sua saída, quadro de Atordo
Mental e constante negligência
sua infante, e conseqüente no
transito de sua mãe e filho
e nome P. Dina
c/c 101 F71

Jr. José Luis G. Damboriarena
PEDIATRA
CRM - 13688

Jr. José Luis G. Damboriarena
PEDIATRA
CRM - 13688

Carimbo e Assinatura do Médico Solicitante

11/05/21
Recebido -